

校 驗 服 務

1. 2D 量測儀：檢查調整--

- 1.機台水平
- 2.PC 各部接線檢查
- 3.CCD 與影像卡
- 4.光學尺
- 5.傳動
- 6.光源控制器
- 7.探針座
- 8.精度補償
- 9.記錄相關資料查詢用

2. 3D 量測儀：檢查調整--

- 1.機台水平
- 2.PC 各部接線檢查
- 3.CCD 與影像卡
- 4.三軸光學尺
- 5.三軸傳動及皮帶
- 6.三軸軌道清潔
- 7.光源控制器
- 8.探針座補償
- 9.精度補償
- 10.記錄相關資料查詢用

3. 花崗石：檢查調整

- 1.水平校準
- 2.花崗石清潔保養.